

# Porotherm Dryfix.extra

Lepidlo pro zdění vnitřních a vnějších stěn

1/2



## Použití

Jednosložkové lepidlo **Porotherm Dryfix.extra** je určeno ke zdění zdiva z broušených cihelných bloků **Porotherm T Profi**. Zdicí pěna se nanáší pomocí aplikační pistole se speciálním nástavcem ve tvaru Y.

## Výhody

- úspora práce až 50 %
- jednoduché, rychlé zpracování
- velmi dobrá izolace
- hotová jednosložková pěna
- extrémně silná lepidlost
- zpracovatelnost až do -5 °C

## Popis výrobku

**Porotherm Dryfix.extra** je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí jednosložkové lepidlo pro zdění, které se smí používat výhradně pro lepení broušených cihel.

## Technické údaje:

### Teploty pro zpracování:

Okolní teplota	-5 °C až +35 °C
Teplota obsahu dózy	min. +10 °C, ideální +20 °C až +25 °C (dózu nikdy nezahřívát – nebezpečí exploze)

Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C
-------------------	-------------------

Lepivost při relativní vlhkosti	18 °C/60 % cca 3-5 min.
Možnost řezání při relativní vlhkosti	18 °C/60 % po cca. 20-25 min.

### Vydatnost:

Obsah jedné dózy stačí na cca 5 m<sup>2</sup> stěny (nanášení pěny ve čtyřech tenkých pásích)

Reakce na oheň	třída E podle EN 13501-1
----------------	-----------------------------

Doba pro vytvrzení	1,5-5 hodin, závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu
--------------------	---

## Dodávka

Lepidlo **Porotherm Dryfix.extra** pro zdění zdiva bez přiznaných ložných spár je dodáváno v krabicích po 12 dózách v množství, které odpovídá množství a druhu objednaných cihel **Porotherm T Profi Dryfix**.

- obsah 750 ml
- počet 12 ks/krabice

## Skladování

Nutno skladovat v chladu, jinak dojde k zalepení ventilu! Při skladování nad 20 °C se zkracuje skladovatelnost. Zpracovatelnost do: viz datum na dně dózy.

## Bezpečnost práce

Obsahuje difenylmetandiizokyanát. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry, používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při kontaktu s pokožkou ihned omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nádobka je pod tlakem - nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázděnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

**Bezpečnostní list** je umístěn na [www.wienerberger.cz](http://www.wienerberger.cz)

**Bezpečnostní pokyny** a pokyny pro zpracování jsou uvedeny na etiketě na dóze.

## Zpracování

Lepené povrchy zbavit volných částí, separačních prostředků jako prachu, mastnoty atd. a dobře navlhčit (u suché cihly). Kompletní doba vytvrzení lepidla je silně závislá na teplotě a vlhkosti prostředí a také na tloušťce vrstvy a může činit několik hodin. Znečištění (čerstvé stříkance lepidla) ihned odstranit pomocí čističe PUR-pěny nebo acetonu. Nedotýkejte se čerstvého lepidla! Po vytvrzení je možné již jen mechanické odstranění. Vytvrzené lepidlo na lidské pokožce se po 1-2 dnech samo odloupe.

### Pokyny pro lepení broušených cihel

Na výškově vyrovnanou první vrstvu, příp. další vrstvy broušených cihel nanést 4 tenké pásy lepidla s průměrem cca 1,5 cm, a to na první dvě vnitřní podélná žebra cihel od obou vnějších líců stěny – viz obrázek na str. 167. Kladení nové vrstvy (spojení dohromady) broušených cihel na pásy lepidla se musí uskutečnit před zavaznutím po-



Aplikační pistole



Speciální nástavec ve tvaru Y



# Porotherm Dryfix.extra

Lepidlo pro zdění vnitřních a vnějších stěn

2/2



vrchu lepidla – do cca 3 minut. Již přiložené broušené cihly neodstraňovat a ani neposouvat, v opačném případě se musí znovu nanést 4 pásy lepidla.

### Aplikace

1. Dózou cca 20x zatřepat (před každým použitím).
2. Dózu přišroubovat na adaptér pistole pro nanášení lepidla (ne příliš napevno).
3. Povolit regulační šroub a poté stisknout na dobu min. 2 vteřin spoušť pistole (pro naplnění hlavně pistole), lepidlo nechat krátce vytékat.
4. Pistole je nyní připravena pro nanášení lepidla (dóza je dnem vzhůru).
5. Dávkování lepidla lze regulovat pomocí spouště pistole a je možné jej nastavit pomocí regulačního šroubu.
6. Lepidlo **Porotherm Dryfix.extra** po vytlačení z pistole zmenšuje svůj objem. Tento efekt nijak nesnižuje jeho lepivost a tím ani pevnost spojení cihel.

### Výměna dózy

Před výměnou dózy novou dózu dobře protřepat, kompletně vyprázdněnou dózu odšroubovat od pistole a ihned (do 30 vteřin) nahradit novou dózou – opět stisknout spoušť pistole po dobu cca 2 vteřin, lepidlo nechat krátce vytékat, aby došlo k vytlačení vlhkosti ze vzduchu, který vnikl do pistole během výměny dózy, což by mohlo jinak vést k poruchám funkce (např. zalepení adaptéru nebo hlavně pistole).

### Po použití

1. Pistoli nechat naplněnou lepidlem a vždy s naplněnou dózou na pistoli.
2. Regulační šroub dobře uzavřít.
3. Dózu odstavit ve svislé (skladovací) poloze pistolí nahoru.

### Vyčištění pistole

1. Zbytky lepidla na hrotu trysky opatrně odstranit.
2. Dózu odšroubovat od pistole – provádět pouze ve volném prostoru.
3. Čerstvé zbytky lepidla na adaptéru pistole odstranit pomocí kartónu, případně postříkat čističem PUR-pěny.
4. Dózu s čističem PUR-pěny našroubovat na pistoli a pistoli prostříknutím dobře propláchnout (čistič PUR-pěny nechat působit po dobu

cca 5 min. a ještě jednou dobře propláchnout).

5. Následně našroubovat na pistoli novou dózu s lepidlem a ihned po krátkou dobu lepidlo odstříknout (viz aplikace).

### Upozornění a všeobecné pokyny

Nespotřebovanou pěnu v dóze likvidovat podle předpisu pro nebezpečný odpad. Beze zbytku vyprázdněnou dózu předat k recyklaci. Katalogové číslo odpadu: 160504.



Aplikace lepidla na cihly plněné minerální vatou ve čtyřech pruzích

